**P1775**

**Contact vendeur**

| | |
|---|---|
| *Contact* | **Gaël LORO** |
| *Tel.* | **+33 (0)6 67 22 86 96** |

**Informations générales**

| | |
|---|---|
| *Référence* | **P1775** |
| *Description* | **SRFGTD MULTI** |
| *Km* | **0 km** |
| *Mis en service* | **13-09-10** |
| *Prochain passage mine* | **12-12-12** |
| *A T P valide* | **01-09-16** |
| *Type de frein* | **DISQUE** |
| *Type de chassis* | **LECITRAILER** |
| *Type d'essieu* | **BPW** |
| *Type de hayon* | |
| *Numéro de fabrication* | **210204** |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| *Longueur* | **13.36m** |
| *Largeur* | **2.46m** |
| *Hauteur* | **2.65m** |

**Groupe frigorifique**

| | |
|---|---|
| *Type du groupe* | **VECTOR 1850 MT** |
| *Heures du groupe diesel* | **9262 h** |
| *Heures du groupe électrique* | **1 h** |

**Informations mécaniques**

| | |
|---|---|
| *Dernière visite mecanique* | **17-04-18** |
| *Vidange* | **12-12-12** |

Usure des disques de frein

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **38mm** | **38mm** | **38mm** |
| *Gauche* | **38mm** | **36mm** | **37mm** |

Usure des plaquettes de frein

| | | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|---|
| *Droite* | *Interne* | **13mm** | **16mm** | **17mm** |
| | *Externe* | **13mm** | **14mm** | **17mm** |
| *Gauche* | *Interne* | **12mm** | **12mm** | **17mm** |
| | *Externe* | **12mm** | **12mm** | **17mm** |

Usures des pneumatiques

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **3mm** | **5mm** | **7mm** |
| *Gauche* | **5mm** | **5mm** | **8mm** |

Marques des pneumatiques

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **Continental** | | **Continental** |
| *Gauche* | **Continental** | **Continental** | **Continental** |