**P1906**

**Contact vendeur**

| | |
|---|---|
| *Contact* | **Gaël LORO** |
| *Tel.* | **+33 (0)6 67 22 86 96** |

**Informations générales**

| | |
|---|---|
| *Référence* | **P1906** |
| *Description* | **SRFGTD MULTI PR HE** |
| *Km* | **0 km** |
| *Mis en service* | **09-05-11** |
| *Prochain passage mine* | **16-11-17** |
| *A T P valide* | **12-12-12** |
| *Type de frein* | **DISQUE** |
| *Type de chassis* | **LECITRAILER** |
| *Type d'essieu* | **BPW** |
| *Type de hayon* | **Dhollandia 3t** |
| *Numéro de fabrication* | **211029** |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| *Longueur* | **13.36m** |
| *Largeur* | **2.46m** |
| *Hauteur* | **2.6m** |

**Groupe frigorifique**

| | |
|---|---|
| *Type du groupe* | **MAXIMA 1300 D** |
| *Heures du groupe diesel* | **1589 h** |
| *Heures du groupe électrique* | **0 h** |

**Informations mécaniques**

| | |
|---|---|
| *Dernière visite mecanique* | **12-12-12** |
| *Vidange* | **12-12-12** |

Usure des disques de frein

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **41mm** | **39mm** | **38mm** |
| *Gauche* | **41mm** | **39mm** | **38mm** |

Usure des plaquettes de frein

| | | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|---|
| *Droite* | *Interne* | **15mm** | **15mm** | **12mm** |
| | *Externe* | **5mm** | **6mm** | **10mm** |
| *Gauche* | *Interne* | **16mm** | **15mm** | **15mm** |
| | *Externe* | **12mm** | **9mm** | **11mm** |

Usures des pneumatiques

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **15mm** | **6mm** | **6mm** |
| *Gauche* | **6mm** | **6mm** | **4mm** |

Marques des pneumatiques

| | *Avant* | *Médium* | *Arrière* |
|---|---|---|---|
| *Droit* | **Michelin Rechappé** | | **Continental** |
| *Gauche* | **Kormoran** | **Continental** | **Continental** |